
 ANGLOGOLD ASHANTI	 WALM <small>ENGENHARIA E TÉCNICAS AMBIENTAIS</small>	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR – RISR 1º SEMESTRE DE 2020	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR – RISR CUIABÁ-LAMEGO BARRAGEM DE REJEITOS DE CUIABÁ 1º SEMESTRE DE 2020 RELATÓRIO TÉCNICO	Nº ATG AA-145-WA-0098-267-RT-019	Revisão: 0	
	Nº CONTRATADA WBH013-19-ANGL021-RTE-0015	Folha 156/158	

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE

Competência: 1º semestre / 2020

Empreendedor: Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A.

Nome da Barragem: Cuiabá

Dano Potencial Associado: Alto

Categoria de Risco: Baixo


Classificação da barragem: Classe B

Município/UF: Sabará/MG


Data da última inspeção: 17/12/2019

Declaro para fins de acompanhamento e comprovação junto a ANM, que realizei Inspeção de Segurança Regular de Barragem na estrutura acima especificada conforme Relatório de Inspeção de Segurança Regular de Barragem, elaborado em 31/01/2020, e atesto a estabilidade da mesma em consonância com a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e Portarias ANM vigentes.


Belo Horizonte – MG, 31 de janeiro de 2020



.....
 Rodrigo Zorzal Velten
 Engenheiro civil / geotécnico
 CREA nº 93.742/D




.....
 Responsável Técnico pelo Empreendimento: Márcio Fernando Mansur Gomes
 Cargo: Gerente Sênior de Geotecnia
 CPF: 425.806.506-44



.....
 Responsável Legal pelo Empreendimento: Camilo De Lelis Farace
 Cargo: Country Manager
 CPF: 551.782.946-53

		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR – RISR 1º SEMESTRE DE 2020	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR – RISR CUIABÁ-LAMEGO BARRAGEM DE REJEITOS DE CUIABÁ 1º SEMESTRE DE 2020 RELATÓRIO TÉCNICO	Nº ATG AA-145-WA-0098-267-RT-019	Revisão: 0	
	Nº CONTRATADA WBH013-19-ANGL021-RTE-0015	Folha 157/158	



Pod'7