


ANGLO**GOLD**ASHANTI

COMPLEXO BARRAGENS  
MINA CUIABÁ E PLANTA QUEIROZ

RELATÓRIO EMPRESAS TERCEIRIZADAS



	<b>RELATÓRIO MENSAL DE DIVULGAÇÃO DE DADOS DE BARRAGEM</b>	<b>COMPLEXO BARRAGENS ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. (NOVA LIMA / SABARÁ)</b>	
		<b>Nº AGA:</b> AGA-CB-QZ-NT-01	<b>Rev: 0</b>
		<b>EMITENTE:</b> INFRAESTRUTURA DE BARRAGENS	<b>2/4</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido pela Lei 23.291, de 25/02/2019, artigo 14 e inciso VII, que sejam disponibilizados pelo empreendedor, em site eletrônico com livre acesso ao público, os seguintes dados:

- a) informações detalhadas sobre as empresas terceirizadas a que se refere o § 1º do art. 6º;

Assim sendo, o presente documento tem por objetivo divulgar as informações solicitadas referentes às barragens da AngloGold Ashanti Corrego Do Sitio Mineração S.A das unidades:


- Mina Cuiabá:
  - Barragem Cuiabá
  
- Planta Queiroz:
  - Barragem Calcinados;
  - Barragem Cambimbe;
  - Barragem Cocuruto, e;
  - Barragem Rapaunha.

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE EMPRESA TERCEIRIZADA QUE ATUA NA BARRAGEM

A Gerência de Infraestrutura de Barragens, com sua equipe técnica dedicada, monitora a barragem por meio de inspeções visuais de rotinas e monitoramento e aferição de instrumentos em campo, as Barragens da AngloGold Ashanti, contam também com sistema de monitoramento online e vídeo monitoramento. Todas essas informações e dados coletados são disponibilizados para a Gerência Sênior de Geotecnia Regional de Barragens dedicada ao projeto e à avaliação da segurança das estruturas.

Periodicamente, são realizadas por empresas terceirizadas atividades de rotinas de manutenções de roçadas, levantamentos topográficos e monitoramentos topobatimétricos, inspeções de segurança de regular (RISR) com emissão de DCE, elaboração de revisão periódica de segurança de barragens (RPSB) com emissão de DCE, revisão de PAEBM, revisão de manual de operação e revisão de carta de risco, elaboração de estudo de inundação e elaboração de *As/s*.

As informações das empresas podem ser consultadas abaixo:

	<b>RELATÓRIO MENSAL DE DIVULGAÇÃO DE DADOS DE BARRAGEM</b>	<b>COMPLEXO BARRAGENS ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. (NOVA LIMA / SABARÁ)</b>	
		<b>Nº AGA:</b> AGA-CB-QZ-NT-01	<b>Rev: 0</b>
		<b>EMITENTE:</b> INFRAESTRUTURA DE BARRAGENS	<b>3/4</b>

➤ **Manutenção de roçada**

ALUSERVICE Administração e Serviços Ltda

CNPJ: 36.986.402/0001-54

Endereço: Via do Alumínio 432

Bairro: Distrito Industrial Paulo Camilo norte

CEP: 32681-100 / Betim - MG

➤ **Levantamentos topográficos e monitoramentos topobatimétricos**

Mirante Engenharia de Medições

CNPJ: 08.104.042/0001-84

Endereço: São Domingos do Prata, 400

Bairro: São Pedro

CEP: 30330-110 / Belo Horizonte- MG

Site: [www.miranteengenharia.com.br](http://www.miranteengenharia.com.br)

➤ **Levantamentos topográficos e monitoramentos topobatimétricos**

ERG Engenharia Ltda

CNPJ: 00.209.792/0002-90

Endereço: Rua Barão de Camargos, 144

Bairro: Centro

CEP: 35420-000 / Mariana - MG

Site: [www.ergbh.com.br](http://www.ergbh.com.br)

➤ **Relatório de Inspeções de Segurança de Regular (RISR) com emissão de DCE**

➤ **Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) com emissão de DCE**

➤ **Revisão de Manual de Operação e Revisão de Carta de Risco**

➤ **Elaboração de As Is**

WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental LTDA


CNPJ: 26.628.457/0001-39

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 156- 13º andar

Bairro: Funcionários

CEP: 30.112-010 / Belo Horizonte – MG

Site: [www.walmengenharia.com.br](http://www.walmengenharia.com.br)

	<b>RELATÓRIO MENSAL DE DIVULGAÇÃO DE DADOS DE BARRAGEM</b>	<b>COMPLEXO BARRAGENS ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. (NOVA LIMA / SABARÁ)</b>	
		<b>Nº AGA:</b> AGA-CB-QZ-NT-01	<b>Rev: 0</b>
		<b>EMITENTE:</b> INFRAESTRUTURA DE BARRAGENS	<b>4/4</b>

➤ **Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) com emissão de DCE**

DF+ ENGENHARIA GEOTECNICA E RECURSOS HIDRICOS LTDA

CNPJ: 39.899.487/0001-21

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 4554 - 5º Andar

Bairro: Estoril

CEP: 30494-270 / Belo Horizonte – MG

Site: [www.dfmais.eng.br](http://www.dfmais.eng.br)

➤ **Revisão de PAEBM**

UNICONSULT Projetos e Soluções de S Ltda

CNPJ: 30.708.737/0001-24

Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 726

Bairro: Santo Agostinho

CEP: 30190-120 / Belo Horizonte – MG

➤ **Revisão de Manual de Operação e Revisão de Carta de Risco**

TEC3 GEOTECNIA E RECURSOS HIDRICOS LTDA

CNPJ: 11.410.046/0001-03

Endereço: Matias Cardoso, 271 - Andar 4

Bairro: Santo Agostinho

CEP: 30170-050 / Belo Horizonte – MG

➤ **Elaboração de Estudo de Inundação**

HIDROBR CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 19.368.145/0001-78

Endereço: Rua Marília de Dirceu, nº 199 – 6º Andar

Bairro: Lourdes

CEP: 30.170-090 / Belo Horizonte – MG

Site: [www.hidrobr.com](http://www.hidrobr.com)